



LATEX ULTRA PREMIUM

DESCRIPCIÓN.

Pintura de alta calidad de SHERPAINTS, elaborada a base de Látex Acrílico y pigmentos resistentes a la luz, ofrecen excelente durabilidad, gran resistencia a la intemperie y alta lavabilidad. Su amplia gama de colores y su fina textura otorgan un excelente acabado de gran permanencia y elegancia.

USOS.

Puede ser aplicado en superficies tales como cemento tarrajado, concreto, ladrillo, bloque de cemento, asbesto, yeso, recomendado para ambientes interiores y exteriores.

1. CARACTERÍSTICAS

- **VEHICULO**
Co polímero acrílico.
- **SÓLIDOS EN VOLUMEN**
45% +/-2%.
- **SÓLIDOS EN PESO**
52% +/- 2, puede variar según el color.
- **COLOR**
Según carta de colores.
- **ACABADO**
Mate.
- **DENSIDAD**
5.64 +/- 0.05 Kg. /Gln.
- **VISCOSIDAD (25° C)**
105 +/- 5 KU (unidades Krebbs).
- **FINURA DE DISPERSIÓN**
Mínimo 4 (Unidades Hegmann).
- **CONTENIDO DE VOLATILES (VOC)**
Para color puro: 13.0 gr. /Lt
- **RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HUMEDA (LAVABILIDAD)**
Mayor de 1500 ciclos.
- **TIEMPOS DE SECADO**
Al tacto: Máximo 1 hora.
Repintar: 4 horas.
- **NUMERO DE MANOS RECOMENDADOS**
En superficies nuevas 2 (dos).
- **RENDIMIENTOS**
60 m²/gln a una mano (o por capa), considerando la aplicación sobre un substrato de tarrajeo fino y como base Sellador 2 en 1 sin considerar perdidas por aplicación y trasegado del producto.
50 m²/gln a una mano (o por capa), considerando la aplicación sobre un substrato de tarrajeo fino y como base Sellador 2 en 1 considerando 10% de pérdidas.
- **DILUCIÓN**
Normalmente con un 25% en volumen de agua limpia.
- **TIEMPO DE ALMACENAJE**
12 meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado (25° C).



2. PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar seca, limpia de polvo, grasa, salitre y otras impurezas. Si se desea repintar con Ultra Premium superficies pintadas con esmaltes u otros brillantes, estas deben lijarse bien para limpiarlas y eliminarles el brillo.

- PAREDES

Superficies Nuevas

Se deberán dejar secar de 3 a 5 semanas antes de ser pintadas, eliminar residuos del tarrajeo usando lija al agua # 80 aplicar Sellador 2 en 1 dejar secar y aplicar Látex Ultra Premium. Para obtener acabados lisos o aporcelanados después del Sellador aplicar Pasta Mural dejar secar y aplicar Látex Ultra Premium.

Superficies con Pintura

Eliminar todo tipo de pintura antigua mal adherida, lijar la superficie usando lija al agua # 120 aplicar de una a dos manos de Sellador Transparente y finalmente aplicar Látex Ultra Premium.

- MADERA

Para mejores resultados sobre superficies de madera nueva, recomendamos aplicar primero, una capa de Base Blanca para Madera.

- HIERRO

Para evitar corrosión y manchas de óxido sobre superficies de hierro, recomendamos aplicar previamente uno o dos manos de nuestro Anticorrosivo Alquídico.

3. CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

- TEMPERATURA AMBIENTE:

Mínima: 5°C

Máxima: 40°C

- TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE:

Mínima: 5°C

Máxima: 35°C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3°C por encima de la temperatura del punto de rocío.

- HUMEDAD RELATIVA:

Mínima: 10%

Máxima: 85%

4. FORMA DE APLICACIÓN

- BROCHA O RODILLO

Diluir hasta 25% en volumen con agualimpia.

- PISTOLA CONVENCIONAL

Diluir hasta 35% en volumen con agualimpia.

5. BASES RECOMENDADAS EN CASO DE PAREDES NUEVAS

- Sellador 2 en 1.

- Pasta Mural

Cualquier consulta adicional contactarse con Nuestro Departamento de Servicio Técnico.